

## 長生浄化センターにおける汚泥の放射性物質測定結果について

2023年1月17日  
長生村役場下水環境課  
電話0475-32-2494

長生村が管理する公共下水道終末処理場の汚泥に含まれる放射性物質の測定をしましたのでお知らせします。

処理場名 長生浄化センター  
所在地 長生村一松丙4428-79  
試料名 脱水汚泥

### 1 放射性物質の測定結果

単位：ベクレル/kg

試料採取日	試料測定日	放射性ヨウ素 131	放射性セシウム 134	放射性セシウム 137	放射性セシウム 合計
令和5年1月5日	令和5年1月12日	不検出 (検出下限値14)	不検出 (検出下限値12)	不検出 (検出下限値11)	不検出
令和4年12月1日	令和4年12月14日	不検出 (検出下限値24)	不検出 (検出下限値9)	不検出 (検出下限値12)	不検出
令和4年11月2日	令和4年11月8日	不検出 (検出下限値12)	不検出 (検出下限値10)	不検出 (検出下限値11)	不検出
令和4年10月19日	令和4年10月20日	不検出 (検出下限値10)	不検出 (検出下限値11)	不検出 (検出下限値14)	不検出
令和4年8月31日	令和4年9月5日	不検出 (検出下限値12)	不検出 (検出下限値8)	不検出 (検出下限値10)	不検出
令和4年8月5日	令和4年8月19日	不検出 (検出下限値28)	不検出 (検出下限値13)	不検出 (検出下限値11)	不検出
令和4年7月7日	令和4年7月15日	不検出 (検出下限値20)	不検出 (検出下限値9)	不検出 (検出下限値14)	不検出
令和4年6月1日	令和4年6月9日	不検出 (検出下限値17)	不検出 (検出下限値9)	不検出 (検出下限値10)	不検出
令和4年5月13日	令和4年5月19日	不検出 (検出下限値12)	不検出 (検出下限値11)	不検出 (検出下限値9)	不検出
令和4年4月20日	令和4年4月22日	不検出 (検出下限値9)	不検出 (検出下限値9)	不検出 (検出下限値13)	不検出

「放射性物質が検出された上下水処理等副次産物の当面の取扱いに関する考え方」（平成23年6月16日原子力災害対策本部）に基づき処分を行っています。

なお、処分場へ搬出した下水汚泥については、適切な処分が行われていることを確認しています。今後も適宜、処分の状況の確認を行っていく予定です。

### 3 検査機関

検査は、外部の専門分析機関に委託しています。